

# XST-6 自動切換開關控制器 使用說明書



# 目錄

- 一、產品介紹
  - 1.1 概述
  - 1.2 特色
  - 1.3 工作條件
- 二、特性
  - 2.1 規格
  - 2.2 功能參數
  - 2.3 功能說明
- 三、操作說明
  - 3.1 面板說明
  - 3.2 參數設定
  - 3.3 切换時序
- 四、配線說明
  - 4.1 接線端子說明
  - 4.2 接線圖
- 五、比流器選用
- 六、外形及安裝尺寸
- 七、其他
  - 7.1 注意事項
  - 7.2 故障排除

### 一、產品介紹

#### 1.1 概述

XST-6 控制器適用於搭配雙電源切換開關本體,具有欠壓、過壓、欠頻、 過頻、相電壓不平衡及逆相等電網故障自動轉換功能,同時可選配電流監測及 通信功能,實現遠程遙控功能,方便智能化管理。

#### 1.2 特色

- ◆ LCD為128x64,含背光,三種語言(繁體、簡體、英文)顯示,輕觸按鈕操作。
- ◆ 電源類型可設置為 #1市電-#2市電、#1市電-#2發電機。
- ◆ 可量測顯示兩路之三相電壓、頻率、\*電流。 註\*(option): 電流(I)量測為附加選配功能
- ◆ 具有過電壓、低電壓、欠相、逆相序、過頻率、低頻率、\*過電流(option) 之偵測警報功能。
- ◆ 設有自動/手動控制模式切換;在手動模式下,可強制開關投入或跳脫。
- ◆ 所有參數現場可設定,採用密碼保護,防止非專業人員誤更改設定。
- ◆ 具有開關再投入及斷電再投入功能。
- ◆ 交流輸入接線端子間距大,最高可承受625VAC電壓輸入。
- ◆ 具有RS-485 ModBus通訊介面,可進行遠端量測以及遠端操作。
- ◆ 可查詢目前控制器狀態(包括DI端子、過電壓、低電壓...等)。
- ◆ 適合多種接線類型(三相四線、三相三線、單相兩線、兩相三線)。
- ◆ 模組化結構設計,阻燃ABS外殼,可插拔式接線端子,嵌入式安裝方式,安裝方便。

## 1.3 工作條件

| 控制器    | XST              | -6E          | XST-6HE       |         |  |  |
|--------|------------------|--------------|---------------|---------|--|--|
| 類別     | 標準               | <b></b>      | 通信型           |         |  |  |
| 級數     | 3P               | 4P/2P        | 3P            | 4P/2P   |  |  |
| 適用開關   |                  | PC 級         | 、ACB 型        |         |  |  |
| 額定工作電壓 | AC 380           | V/220V · 400 | OV/230V · 415 | 5V/240V |  |  |
| 額定工作頻率 |                  | 50/          | 60Hz          |         |  |  |
| 工作录题结图 | AC 165~300V(相電壓) |              |               |         |  |  |
| 工作電壓範圍 | (控制電壓:220V)      |              |               |         |  |  |
| 工作溫度範圍 |                  | -25~         | ~+60°C        |         |  |  |



# 二、特性

# 2.1 規格

| 工作電壓      | AC 165~300V(相電壓)、(控制電壓:220V) |
|-----------|------------------------------|
| 額定頻率      | 50/60Hz                      |
| 消耗功率      | <3W                          |
| 投入/跳脱接點輸出 | 5A 250VAC 乾接點                |
| 發電機接點輸出   | 8A 250VAC 乾接點                |
| 通訊介面      | MODBUS RS-485                |
| 歷史記錄      | 10筆切換歷史記錄(含時間日期)             |
| 保護等級      | IP42 (沒有加裝防水橡膠圈)             |
| 尺寸(mm)    | 195(W) x 126(H) x 103.6(D)   |
| 盤面開孔(mm)  | 183(W) x 114(H)              |
| 重量        | 1.5kg                        |

# 出廠預設值

| 系統參數     |           |                            |         |           |               |  |  |  |  |
|----------|-----------|----------------------------|---------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| 額定電壓:    | 380V/220V | 開關類型:<br>3Φ3W or 3Φ4W(依級數) |         | 工作頻率:60Hz |               |  |  |  |  |
| 供電方式:    | 市電-市電     | 優先側:I                      | E       |           |               |  |  |  |  |
| 設備參數     |           |                            |         |           |               |  |  |  |  |
| 操作方式:    | 自動        | 切換模式:                      | 自投自復    | 可程式       | <b>弌輸出:拒動</b> |  |  |  |  |
| *通信模式:   | 本地        | *通信位址:                     | 001     | *通信       | 波特率:9600bps   |  |  |  |  |
| *CT 變比:5 | 00A:5A    |                            |         |           |               |  |  |  |  |
| 切換設定     |           |                            |         |           |               |  |  |  |  |
| 欠壓       | 切換值:-10   | 0% 返回值:-7%                 |         | 6         |               |  |  |  |  |
| 過壓       | 切換值:+10   | 0% 返回值:+7%                 |         | 6         |               |  |  |  |  |
| 欠頻       | 功能開關:     | 關 切換值:-5%                  |         | 6         | 返回值:-3%       |  |  |  |  |
| 過頻       | 功能開關:     | 關 切換值:+5%                  |         | 6         | 返回值:+3%       |  |  |  |  |
| 不平衡      | 功能開關:     | 歸                          | 切換值:+10 | )%        | 返回值:+5%       |  |  |  |  |
| 逆相序      | 功能開關:     | 睁                          |         |           |               |  |  |  |  |
| *過載      | 功能開關:     | 歸                          | 警報值:500 | )A        |               |  |  |  |  |
| 延時功能     |           |                            |         |           |               |  |  |  |  |
| 故障確認延    | 時:30s     | 故障返回延                      | 時:30s   | 暫態化       | 亭留延時:2s       |  |  |  |  |
| 備電穩定確    | 認延時:30s   | 發電機停機                      | 延時:5min |           |               |  |  |  |  |
| 其他       | 其他        |                            |         |           |               |  |  |  |  |
| 時鐘:出廠    | 日期        | 密碼設置:                      | 0000    | 語言記       | 選擇:繁體中文       |  |  |  |  |

<sup>\*</sup>屬於通信型附加功能,標準型無此項參數設定。

# 2.2 功能參數

|         | 主要功能 |               | 參數                                    | XST-6E | XST-6HE |
|---------|------|---------------|---------------------------------------|--------|---------|
|         |      | 電方式           | 市電-市電、市電-發電機                          |        |         |
|         | 操作方式 |               | 手動、自動                                 |        |         |
|         | 自動模式 |               | 自投自復、自投不自復                            |        |         |
|         | 欠机   | 目保護           | 任何一相斷電                                |        |         |
|         | 欠    | 故障切換          | -5%~-25%Ue 可調, 精度±3%                  |        |         |
|         | 壓    | 故障返回          | -2%~-22%Ue 可調, 精度±3%                  |        |         |
|         | 過    | 故障切換          | +5%~+25%Ue 可調, 精度±3%                  |        |         |
|         | 壓    | 故障返回          | +2%~+22%Ue 可調, 精度±3%                  |        |         |
|         | 不    | 故障切換          | 10%~30%Ue 可調, 精度±5%                   |        |         |
| <b></b> | 平    | 故障返回          | 5%~25%Ue 可調, 精度±5%                    |        |         |
| 電       | 衡    | ·             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |        |         |
| 壓       |      | 故障切換          | -1% ~ -10% 可調, 精度±                    |        |         |
| 監       | 欠    |               | 0.1Hz                                 |        |         |
| 控       | 頻    | 故障返回          | -0.5%~-9.5%可調, 精度±                    |        |         |
|         |      |               | 0.1Hz                                 |        |         |
|         |      | 故障切換          | +1% ~ +10% 可調,精度±                     |        |         |
|         | 過    |               | 0.1Hz                                 |        |         |
|         | 頻    | 故障返回          | +0.5%~+9.5%可調, 精度±                    |        |         |
|         |      |               | 0.1Hz                                 |        |         |
|         | 相序   | 序保護           | 3P、3P+N 型使用                           |        |         |
|         | 故障   | 章確認延時T1       | 0~600s 可調, 精度±0.5s                    |        |         |
| 時       | 暫息   | 烧停留延時 T2      | 0~60s 可調, 精度±0.5s                     |        |         |
| 間       | 返回   | 可延時 T3        | 0~1800s 可調, 精度±0.5s                   |        |         |
| 設       | 備電   | 電穩定確認 T4      | 0~60s 可調, 精度±0.5s                     |        |         |
| 定       | 發電   | 電停機延時 T5      | 0~1800s 可調, 精度±0.5s                   |        |         |
|         | 發電   | <b>電機啟動超時</b> | 20min 固定, 精度±0.5s                     |        |         |
|         | 遠程   | 呈投入常用         | RMT/R-I 常用電源投入端子                      |        |         |
|         | 遠程   | 呈投入備用         | RMT/R-II 備用電源投入端                      |        |         |
| 輸       |      |               | 子                                     |        |         |
| 入       | 遠程   | 星雙分           | RMT/R-0 雙分控制端子                        |        |         |
|         | 消防   | 方連動           | 可選DC24V啟動或無源信號                        |        |         |
|         |      |               | 啟動                                    |        |         |
|         | 發電   | <b>宣機控制</b>   | 啟動、停止發電機控制                            |        |         |
| 輸       | 負載   | <b>戈控制</b>    | 加載、卸載控制                               |        |         |
| 出       | 可程   | 星式控制          | 故障、過載、拒動…等7種                          |        |         |
|         |      |               | 可選                                    |        |         |
|         | 切掉   | 與記錄           | 記錄總次數                                 |        |         |

|   | 故障記錄  | 記錄最近10筆信息             |  |
|---|-------|-----------------------|--|
| 其 | 警報功能  | 記錄最近10筆信息             |  |
| 他 | 時鐘設定  | 內含出廠日期值               |  |
|   | 操作權限  | 預設密碼 0000             |  |
|   | 通信功能  | Modbus-RTU485 9600bps |  |
|   | *電流監測 | 高於上限值則顯示過電流           |  |
|   | "电侧显侧 | 警報                    |  |

\*需於訂購時說明,並另購CT

#### 2.3 功能說明

#### 2.3.1 供電方式可選

提供兩種可選工作方式,市電-市電與市電-發電機。

市電-市電:適用於常備用電源皆由市電供電的模式;

市電-發電機:適用於常用電源由市電供電,備用電源由發電機供電的 配電模式。

#### 2.3.2 操作方式可選

提供兩種可選操作方式,自動與手動方式。

自動方式:控制器自動檢測電源是否故障,然後自動延時切換。

手動方式:不論常用電源或備用電源是否正常,都可通過控制器的操 作介面實現。

#### 2.3.3 優先側可選

可自行設定 I 電或 I I 電作為優先側,優先側電源即做為常用電源。 注意:供電方式為市電-發電機時,優先側須設定為市電。

#### 2.3.4 自動模式可選

提供兩種可選工作模式,自投自復與自投不自復模式。

#### (1)自投自復模式

市電-市電:當檢測到常用電源故障且備用電源正常時,經切換延時時間後,開關自動切換至備用電源側;當檢測到常用電源恢復正常,經返回延時時間後,開關自動返回至常用電源側。

市電-發電機:當檢測到常用電源故障時,經切換延時時間後,啟動發電機,待發電機輸出穩定且一段時間延時後,開關自動切換到雙分位置並發出卸載信號,再自動切換到發電機側;當檢測到常用電源恢復正常時,經返回延時時間後,開關自動切換到雙分位置並發出加載信號,再返回至常用電源側,同時啟動發電機停機延時等待停機。 (2)自投不自復模式

市電-市電:當檢測到常用電源故障且備用電源正常時,經切換延時時間後,開關自動切換至備用電源側;當檢測到常用電源恢復正常,經返回延時時間後,開關不再返回至常用電源側。當備用電源發生故



障或手動操作返回常用電源側時,開關才返回至常用電源側。 注意:當供電方式為市電-發電機時,只有自投自復模式。

#### 2.3.5 消防功能

消防功能是指任何狀態下,一旦檢測到消防啟動信號,開關將切換至 雙分狀態,並進入消防狀態,所有操作都無效。

消防啟動方式:可選 DC24V 恆壓信號啟動(默認)或選無源信號啟動。

## 2.3.6 遠程控制功能

遠程控制權限是指自動方式下,一旦檢測到遠程控制信號(RMT/R-C短接),控制器立即進入遠程控制模式。

遠程投 I 功能是指遠程控制模式,一旦檢測到遠程投 I 信號(RMT/R-I 短接),不論 I 電電源是否正常,開關將切換至 I 電電源側供電。

遠程投 II 功能是指遠程控制模式下,一旦檢測到遠程投 II 信號 (RMT/R-II 短接),不論 II 電電源是否正常,開關將切換至 II 電電源 側供電。

遠程投 () 功能是指遠程控制模式,一旦檢測到遠程投 () 信號(RMT/R-0) 短接),不論 [/] [[ 電電源是否正常,開關將切換至雙分狀態。

#### 2.3.7 切換記錄功能

切換次數記錄功能:記錄開關除了手動把手操作外,所有產生的切換 次數,以便用戶了解開關的使用壽命。

故障切換記錄功能:記錄最近 10 次電網故障切換及故障恢復切換事件,包含切換日期、切換原因等信息。

#### 2.3.8 警報功能

提供多種警報功能,包括開關拒動故障、反饋接線異常...等,同時也提供 LED 閃爍警告、無源信號輸出及警報記錄等。

警報記錄:記錄最近10次事件,包含故障發生日期、類型等信息。 無源信號輸出:共提供7種狀態可選:開關拒動故障、反饋線異常、 發電機故障、線路過載、I 電故障、II 電故障、兩電故障。

#### 2.3.9 其他功能

密碼權限功能:為了保證使用安全性,控制器提供密碼權限,以防止 人為的擅自操作。密碼具有用戶可修改功能。

時間日期設定:用戶可自行維護系統的時間日期。

恢復出廠設定:將系統恢復到出廠設定值,其中歷史記錄將保留。

## 2.3.10 附加選配功能


電流監測功能:控制器外接比流器,可以監測負載的實時電流值,並 且具有過載警報功能,用戶可自行設定過載警報電流 值。

通信功能:控制器具有 RS485 通信端子,採用 MODBUS-RTU 通信協議, 實現遠端監控功能。



#### 三、操作說明

#### 3.1 面板說明



# 3.1.1 狀態指示說明:

代號 I: 常用電源 代號II: 備用電源

上端→電源指示燈:綠燈常亮時,相對應的電源無故障。

紅燈閃爍時,相對應的電源故障。

下端→閉合指示燈:綠燈常亮時,相對應的電源側投入。

綠燈熄滅時,相對應的電源側未投入。

中間→雙分指示燈:紅燈亮起時,代表電源處於雙分狀態。

#### 3.1.2 操作按鍵說明

a. "Esc":選單及返回操作鍵。


b. " | ":向上移及加數操作鍵。

c. "【】":向下移及減數操作鍵。

d. "」":確認操作鍵。

# 3.1.3 LCD 顯示說明

a. 首頁



在其他頁面下,長按 ESC 鍵或 1min 無任何按鍵操作,則返回到首頁。

(N)I/II(R):當前設定 I 電電源為常用電源, II 電電源為備用電源

II(G): 當前設定 II 電電源為發電機

#### 代號說明:

Auto:處於自動模式 Manu:處於手動模式

E :處於故障狀態(拒動、反饋及發電機故障)

F : 處於消防狀態


R :處於遠程控制模式 L :處於過載警報狀態

→ : 亮起代表 [ 電切換至 [ ] 電延時中← : 亮起代表 [ ] 電切換至 [ 電延時中

F : 頻率 P.S.: 相序


Uun :電壓不平衡

# b. 選單




在首頁按 ESC 鍵,進入密碼驗證頁面,密碼正確進入功能選單,否則返回 至首頁。

- 3.2 參數設定
- 3.2.1 系統參數設定




| 參數 | 額定電壓      | 額定頻率 | 開關類型                 | 供電方式   | 優先側  | 電壓類型 |
|----|-----------|------|----------------------|--------|------|------|
| 數值 | 380V/220V | 50Hz | $1 \varphi 2 \omega$ | 市電-市電  | I電   | 相電壓  |
|    | 400V/230V | 60Hz | $3 \varphi 3 \omega$ | 市電-發電機 | II 電 | 線電壓  |
|    | 415V/240V |      | $3 \varphi 4 \omega$ |        |      |      |


## 3.2.2 設備參數設定



| 參數 | 操作 | 轉換   | 可程式接點   |    | 通信參數     |       |         |  |
|----|----|------|---------|----|----------|-------|---------|--|
| 多致 | 方式 | 模式   | (可編程觸點) | 模式 | 波特率      | 地址    | CT變比    |  |
| 數值 | 自動 | 自投自復 | 兩電故障    | 本地 | 9600bps  | 1~247 | 25~3150 |  |
|    | 手動 | 自投不自 | I電故障    | 遠程 | 19200bps |       |         |  |
|    |    | 復    | II 電故障  |    |          |       |         |  |
|    |    |      | 過載      |    |          |       |         |  |
|    |    |      | 反饋故障    |    |          |       |         |  |
|    |    |      | 拒動      |    |          |       |         |  |
|    |    |      | 發電機故障   |    |          |       |         |  |
|    |    |      | 空閒      |    |          |       |         |  |

#### 3.2.3 切換數值設定






| 參數 | 欠壓         | 過壓           | 欠頻             | 過頻               |  |  |
|----|------------|--------------|----------------|------------------|--|--|
| 開關 |            |              | ON/OFF         | ON/OFF           |  |  |
| 數值 | 切換:95%~75% | 切換:105%~125% | 切換:99%~90%     | 切換:101%~110%     |  |  |
| 数狙 | 返回:98%~78% | 返回:102%~122% | 返回:99.5%~90.5% | 返回:100.5%~109.5% |  |  |

| 參數      | 不平衡        | 逆序(逆相序) | 過載     |
|---------|------------|---------|--------|
| 開關      | ON/OFF     | ON/OFF  | ON/OFF |
| 數值      | 切換:10%~30% |         | 1~9999 |
| <b></b> | 返回: 5%~25% |         | 1 0000 |

#### 3.2.4 切換延時時間設定




| 參數 | 故障確認延時 | 返回延時    | 備電穩定確認延時  | 暫態停留延時 | 發電機停機延時   |
|----|--------|---------|-----------|--------|-----------|
|    | (T1)   | (T3)    | (T4;TDES) | (T2)   | (T5;TDEC) |
| 數值 | 0~600s | 0~1800s | 0~60s     | 0~60s  | 0~1800s   |

- 從常用電源到備用電源(TDNE): T1+T4+T2
- 從備用電源到常用電源(TDEN): T3+T2
- T2 是兩邊皆斷開的停留時間,作為電氣連鎖來避免不同電源衝擊。
- 請參考3.4切換時序。

#### 3.2.5 恢復出廠設定




#### 3.2.6 手動控制操作



#### 3.2.7 維護操作



#### 3.2.8 查詢操作



#### 3.3 切換時序

#### 3.4.1 時間符號說明

T1:故障確認延時

T2: 暫態停留延時

T3:返回延時

T4: 備電穩定確認延時 T5: 發電機停機延時

# 3.4.2 自投自復模式

市電-市電

| 常電   |    |  |    |    |  |    |    |  |
|------|----|--|----|----|--|----|----|--|
| 備電   |    |  |    |    |  |    |    |  |
| 常電投入 |    |  |    |    |  |    |    |  |
| 備電投入 |    |  |    |    |  |    |    |  |
|      | T4 |  | T1 | T2 |  | Т3 | T2 |  |

- ▶ 經 T4 時間確認備電無故障
- ▶ 常電發生故障,且在 T1 延時時間內持續故障
- 開關從常用電源切換到雙分位置
- ▶ 在雙分位置停留 T2 時間,開關切換到備用電源
- ▶ 常電故障恢復,並經T3延時時間確認
- ▶ 開關從備用電源切換到雙分位置
- ▶ 在雙分位置停留 T2 時間,開關切換到常用電源

市電-發電機

| 常電   |    |  |    |    |  |    |    |    |  |
|------|----|--|----|----|--|----|----|----|--|
| 備電   |    |  |    |    |  |    |    |    |  |
| 常電投入 |    |  |    |    |  |    |    | ,  |  |
| 備電投入 |    |  |    |    |  |    |    |    |  |
| 發電機  |    |  |    |    |  |    |    |    |  |
|      | T1 |  | T4 | T2 |  | Т3 | T2 | T5 |  |

- ▶ 常電發生故障,且在 T1 延時時間內持續故障
- > 立即啟動發電機
- ▶ 經 T4 時間確認發電機啟動完成,備電無故障
- 開關從常用電源切換到雙分位置
- ▶ 在雙分位置停留 T2 時間,開關切換到備用電源
- ▶ 常電故障恢復,並經T3延時時間確認



- ▶ 開關從備用電源切換到雙分位置
- ▶ 在雙分位置停留 T2 時間,開關切換到常用電源,並啟動發電機停機延時
- ▶ 經 T5 時間延時,停止發電機

# 3.4.3 自投不自復模式

市電-市電

| 常電   |    |    |    |    |    |    |  |
|------|----|----|----|----|----|----|--|
| 備電   |    |    |    |    |    |    |  |
| 常電投入 |    |    |    |    |    |    |  |
| 備電投入 |    |    |    |    | S. |    |  |
|      | T4 | T1 | T2 | Т3 | T1 | T2 |  |

- ➤ 經 T4 時間確認備電無故障
- ▶ 常電發生故障,且在 T1 延時時間內持續故障
- 開關從常用電源切換到雙分位置
- ▶ 在雙分位置停留 T2 時間, 開關切換到備用電源
- ▶ 常電故障恢復,並經T3延時時間確認
- ▶ 開關不切換,仍處於備電位置
- ▶ 備電發生故障,且在 T1 延時時間內持續故障
- ▶ 開關從備用電源切換到雙分位置
- ▶ 在雙分位置停留 T2 時間,開關切換到常用電源

#### 四、配線說明

#### 4.1 接線端子說明

#### 4.1.1 端子 1~12:

| 1   | 2 | 3  | 4 | 5   | 6   | 7   | 8 | 9     | 10    | 11   | 12   |
|-----|---|----|---|-----|-----|-----|---|-------|-------|------|------|
| II2 | = | 12 | = | ШТ2 | 111 | ІТ2 | 1 | IISW2 | IISW1 | ISW2 | LMSI |

- ◇ I1/I2: I 電電源投入控制出口,額定電壓 AC220V/AC230V/AC240V。
- ◇ II1/II2:II 電電源投入控制出口,額定電壓 AC220V/AC230V/AC240V。
- ◇ IT1/IT2: I 電電源斷開控制出口,額定電壓 AC220V/AC230V/AC240V。
- ◇ IIT1/IIT2: II 電電源斷開控制出口,額定電壓 AC220V/AC230V/AC240V。
- ◇ ISW1/ISW2: I 電電源投入反饋入口, 乾接點輸入。
- ◇ IISW1/IISW2: II 電電源投入反饋入口, 乾接點輸入。

#### 4.1.2 端子13~22:

| 13   | 14  | 15 | 16 | I  |      |     |      |     | 22 |
|------|-----|----|----|----|------|-----|------|-----|----|
| Ti + | Ţī. | La | Г  | Lb | GENa | GEN | GENb | DOa | OO |

- ◇ F+/F-: 消防 DC24V 信號入口。
- ◇ L/La/Lb:卸載控制出口, 乾接點輸出,容量為 AC1/5A/AC230V, DC1/5A/DC24V, L/La 为常開端, L/Lb 是常閉端。
- ◇ GEN/GENa/GENb:發電機控制出口,乾接點輸出,容量 AC1/5A/AC230V, DC1/5A/DC24V, GEN/GENa 为常開端,GEN/GENb 是常閉端。
- ◇ DO/DOa:可程式控制端子, 乾接點輸出,容量為 AC1/5A/AC230V, DC1/5A/DC24V, DO/DOa 預設為常開端。

#### 4.1.3 端子 23~26:

| 23     | 24   | 25  | 26  |
|--------|------|-----|-----|
| -<br>N | II-L | I-N | J-I |

- ◇ I-L/I-N: I 電輔助電源入口,額定電壓 AC220V/AC230V/AC240V。
- ◇ II-L/II-N: II 電輔助電源入口,額定電壓 AC220V/AC230V/AC240V。
- ◇ 註:僅3P型產品有此端子。

#### 4.1.4 端子 27~34:

| 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| U2n | U2c | U2b | U2a | U1n | U1c | U1b | U1a |

- ◇ Ula/Ulb/Ulc/Uln: I 電電源入口。
- ◇ U2a/U2b/U2c/U2n:II 電電源入口。

- ◇ 註:1. 作為單相供電時,該端子為相電壓供電,僅 A-N 相提供供電功能。
  - 2. 對於 3P 型產品,該端子僅做電壓輸入監測,不作為供電電源輸入口。
  - 3. 對於 3P+N 型產品,該端子除了電壓輸入監測外,又為供電電源輸入口。

#### 4.1.5 端子35~39:

| 35  | 36  | 37  | 38   | 39  |
|-----|-----|-----|------|-----|
| RMT | R-I | R-0 | R-II | R-C |

- ◇ RMT/R-I/R-0/R-II/R-C: 遠程控制入口。
- ◇ RMT/R-I: 遠程 I 電電源投入端子, 乾接點輸入控制。
- ◇ RMT/R-O: 遠程雙分端子, 乾接點輸入控制。
- ◇ RMT/R-II: 遠程 II 電電源投入端子, 乾接點輸入控制。
- ◇ RMT/R-C: 遠程控制權限端子, 乾接點輸入控制。
- $\diamondsuit$  註:將 RMT/R-C 保持閉合,使控制器進入遠程控制模式;短時間閉合(>500ms) RMT/R-I 端子,則遠程投 I 電。

若 RMT/R-C 斷開,則控制器退出遠程控制模式。

#### 4.1.6 端子 40~44

| 40             | 41 | 42 | 43       | 44       |
|----------------|----|----|----------|----------|
| A <sub>+</sub> | Ρ  | G  | <b>\</b> | <b>-</b> |

- ◇ V+/V-:通信輔助電源入口 DC24V,功率 5W。
- ◇ A+/B-/G:RS485 通信口。
- ◇ 註:僅帶電流監測及通信功能的產品才有此端子。

#### 4.1.7 端子 45~50:


| 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ia2 | Ia1 | Ib2 | Ib1 | Ic2 | Ic1 |

- ◇ Ia1/Ia2:A相比流器入口,輸入電流<6A。</p>
- ◇ Ib1/Ib2:B相比流器入口,輸入電流<6A。</p>
- ◇ Ic1/Ic2:C相比流器入口,輸入電流<6A。</p>
- ◇ 註:僅帶電流監測及通信功能的產品才有此端子。


## 4.2 接線圖

# 4.2.1 開關本體: PC級

# 單相或三相三線 220V/230V/240V 系統




- 1. 控制器選用 4P。
- 2. 系統參數設定中的開關類型請設成  $1 \phi 2 W$ 。
- 3. 將電源分別接至控制器 A 相與 N 相各自電源輸入端子。
- 4. 控制器配線分別接至開關本體 ISW/IISW a 接點 1-2 或(4)-(5)。






# 三相三線 380V/400V/415V 系統




- 1. 控制器選用 3P。
- 2. 系統參數設定中的開關類型請設成 3 ∮ 3 W。
- 3. 須將控制器電源輸入端 B 相和 N 相短接,控制器才能正常工作。
- 4. 須將線電壓降為 AC220V 後,接至控制器的輔助電源端子(或接市電),為 其供電。
- 5. 控制器配線分別接至開關本體 ISW/IISW a 接點 1-2 或(4)-(5)。






# 三相四線 380V/400V/415V 系統



- 1. 控制器選用 4P。
- 2. 系統參數設定中的開關類型請設成 3 ∮ 4 W。
- 3. 控制器配線分別接至開關本體 ISW/IISW a 接點 1-2 或(4)-(5)。






## 4.2 接線圖

# 4.2.2 開關本體: ACB型

# 單相或三相三線 220V/230V/240V 系統




- 1. 控制器選用 4P。
- 2. 系統參數設定中的開關類型請設成 1 ♥ 2W。
- 3. 將電源分別接至控制器 A 相與 N 相各自電源輸入端子。

CCA: ACB A 投入線圈 STA: ACB A 釋放線圈 MA: ACB A 儲能馬達

CCB: ACB B 投入線圈 STB: ACB B 釋放線圈 MB: ACB B 儲能馬達

# 三相三線 380V/400V/415V 系統




- 1. 控制器選用 3P。
- 2. 系統參數設定中的開關類型請設成 3 ∮ 3 W。
- 3. 須將控制器電源輸入端 B 相和 N 相短接,控制器才能正常工作。
- 4. 須將線電壓降為 AC220V 後,接至控制器的輔助電源端子(或接市電),為 其供電。

CCA: ACB A 投入線圈 STA: ACB A 釋放線圈 MA: ACB A 儲能馬達

CCB: ACB B 投入線圈 STB: ACB B 釋放線圈 MB: ACB B 儲能馬達

# 三相四線 380V/400V/415V 系統



- 1. 控制器選用 4P。
- 2. 系統參數設定中的開關類型請設成 3 ∮ 4 W。

CCA: ACB A 投入線圈 STA: ACB A 釋放線圈 MA: ACB A 儲能馬達

CCB: ACB B 投入線圈 STB: ACB B 釋放線圈 MB: ACB B 儲能馬達

# 五、比流器選用







比流器是客戶選配附件,依據額定電流的大小有八種供選擇,變比分別為75A/5A、150A/5A、300A/5A、600A/5A、1000A/5A、1500A/5A、3000A/5A、6300A/5A。


| 框架電流  | 額定電流        | 比流器規格    | 量測範圍       |
|-------|-------------|----------|------------|
| 63A   | 16A∼63A     | 75A/5A   | 7.5A∼90A   |
| 125A  | 80A∼125A    | 150A/5A  | 15A∼180A   |
| 250A  | 160A∼250A   | 300A/5A  | 30A∼360A   |
| 500A  | 350A~500A   | 600A/5A  | 60A∼720A   |
| 800A  | 630A~800A   | 1000A/5A | 100A~1200A |
| 1250A | 1000A~1250A | 1500A/5A | 150A~1800A |
| 2500A | 1600A~2500A | 3000A/5A | 300A∼3600A |
| 5000A | 3200A~5000A | 6300A/5A | 630A~7560A |


另外,客戶可自行購買比流器(CT),要求其二次側輸出為 5A,且不得超過 6A。

# 六、外形及安裝尺寸









#### 七、其他

#### 7.1 注意事項

- ➤ 確保兩側電源輸入電壓範圍在 AC165V~AC300V(相電壓)之間,否則控制器將不能正常工作。
- 請嚴格按照接線端子說明接線,否則將可能燒毀控制器。
- 對於三相三線式系統,須接輔助電源,否則控制器將無法運行。
- ▶ 對於單相系統,相線須接 A 相輸入口,否則控制器將無法運行。
- 接線端子與控制器對應之端子對接時,請將端子兩端的螺絲鎖緊,否則將可能導致接線鬆動而接觸不良。
- ▶ 控制器與切換開關本體的安裝、調適及維護工作,請由專業人員進行或在專業人員指導下進行,以保證產品及人身安全。
- ▶ 訂貨時,應註明所選用產品的型號規格,如有對正常使用條件或技術規格 外的需求,請直接諮詢本公司相關部門。
- ▶ 市電-發電機模式下,當市電側正常供電時,發電機側會因發電機未啟動 而無電壓輸出,因此出現紅燈閃爍屬正常現象。

# 7.2 故障排除

| <b> </b>      |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 故障現象          | 可能原因及採取措施                      |
| 1. 控制器無任何顯示或  | a. 可能電源端接線不正確或接觸不良,再檢          |
| 不正確           | 查線路是否正確。                       |
|               | b. 若線路正確,可能電壓不足造成。             |
| 2. 出現反饋故障     | 檢查補助接點是否接線正確。                  |
| 3. 出現拒動故障     | a. 檢查補助接點是否接線正確或接觸不良。          |
|               | b. 檢查兩側電壓是否大於 150V。            |
| 4. 電源故障及恢復時,開 | a. 確認操作方式設定是否為"自動"模式,          |
| 關不動作          | 分斷位置與設定是否一致。                   |
|               | b. 檢查連接線是否正確、導通。               |
| 5. RS485 通信不良 | a. 檢查 RS485 之正負(A/B)極是否正確。     |
|               | b. 檢查參數設定之位址是否正確。              |
|               | c. 建議在 RS485 的 A/B 之間加 120Ω電阻。 |
| 6. 可程式端子輸出不正  | 檢查參數設置中的輸出口設定。                 |
| 確             |                                |





| 總公司   | 111 臺北市中山北路六段88號16樓 | TEL.02-2834-2662 | FAX.02-2836-6187  |
|-------|---------------------|------------------|-------------------|
| 新豐廠   | 304 新竹縣新豐鄉中崙村234號   | TEL.03- 599-5111 | FAX.03- 590-1233  |
| 台北分公司 | 104 台北市長安東路一段9號3F   | TEL.02-2541-9822 | FAX.02-2581-2665  |
| 新竹分公司 | 303 新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路23號 | TEL.03- 598-1210 | FAX.03- 598-5200  |
| 台中分公司 | 407 台中市台中港路3段134之3號 | TEL.04-2461-0466 | FAX.04-2461-0468  |
| 台南分公司 | 701 台南市中華東路一段198號   | TEL.06- 237-1246 | FAX .06- 237-1279 |
| 高雄分公司 | 807 高雄市三民區中華二路250號  | TEL.07- 316-0228 | FAX.07- 316-0226  |
|       |                     |                  |                   |

本公司保留變更機種、規格之權利

E-mail: product@seec.com.tw

